A minőség kifizetődő:

A VEKA „A” osztályú profilból gyártott ablakának a világ vezető profilgyártójának kiválóm, prémium minősége mellett határozta el magát. Döntéséhez gratulálunk és meggyőződésünk, hogy az új minőségi nyílászárók sok örömet szereznek Önnek.

Az ablakokat a legújabb technológiai szabványoknak megfelelő körültekintéssel, precizitással gyártottuk és szakszerűen szereltük, hogy éveken át zavartalanul élvezhesse az előnyeit. Ebben a brosúrában tippeket adunk a helyes áőoláshoz és használatához.

Továbbá gyakorlati útmutatót adunk a helyes és energiatakarékos szellőztetéshez is, így otthonában mindig optimális lesz a klíma.

Bevizsgált profilok:

A VEKA rendszerek magas minőségét a gyár tesztközpontjában folyamatosan ellenőrzik. A csapóeső ellen, a tömítés áteresztésére és a sarokmerevítésekre komoly norma érték előírások vannak, melyek betartását rendszeres vizsgálatokkal biztosítják. A VEKA egyetlen gyártóként kizárólag olyan profilokat gyárt, melyek a legmagasabb DIN EN 12608, „A” osztály minőségi szabványnak felel meg.

Általános útmutató:

Távolítsa el az új ablakokról a védőfóliát legkésőbb három hónap belül: így az elejétől fogva megmarad a felület kiváló minősége. Megfelelő tisztítószert és puha törlőkendőt használjon. A helytelen tisztítással járó károk csak hosszabb idő múlva válnak észrevehetővé.

Biztonsági útmutató:

- A szárnyat ne nyomja neki a kávának, különben a pántok túlterhelődnek
- Az ablakszárnyat ne tegye ki további terhelésnek, pl. ne támaszkodjon neki
- Kerülje az ablakok becsapódását. Az ablakkeret és a szárnyközé beszorulhatnak végtagok és zúzódhatnak.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a szárny és a keret közé.

VEKA „A” osztályú profilokból készült ablakok használata, ápolása és karbantartása.

ABLAKGYÁR KFT. TATABÁNYA

Helyes tisztítás:

A VEKA minőségi profilok különösen hosszú élettartalmúak. Sima, időjárásálló felülettel rendelkeznek. Az esetek többségében elegendő egy puha törlőruhával és sima, langyos vízzel áttörölni. A makacsabb szennyeződések eltávolításához érdemes egy kifejezetten PVC profilokra bevizsgált tisztítószert vagy PH semleges szappant használni, mely teljesen illat és színezékmentes. Sok tisztítószer rövid érintkezés esetén nem jelent problémát, azonban gyakori használatuk mégis károsíthatja a felületet. Ezért különösen fontos, hogy bőséges tiszta vízzel átmosva a tisztítószer minden maradványa eltűnjön.

Tipp:


Semmi esetre se használjon szemcsés tisztítószert és durva felületű szivacsot, kendőt vagy kefét. Oldószer, hígító használata szigorúan tilos, mert fel tudják oldani a műanyagot. Ne használjon gőztisztítót, mert a forró gőz a műanyagot felpuhítja.

Tömítések ellenőrzése:

A huzat és a vízbefolyás megakadályozása érdekében az ablakok modern tömítéssel vannak ellátva és hosszú élettartalmúak. Alkalmanként ellenőrizze a falctömítéseket, mossa át vízzel és használjon kíméletes tisztítószert.

Vasalatok karbantartása:

Az új ablakokban lévő technikailag alaposan kidolgozott, kiváló minőségű vasalatok a gondos kezelés során nem fognak problémát okozni. Kérjük minden mozgatható vasalati elemet évente egyszer kenjen be sav- és gyantamentes zsírral vagy olajjal, és ha szükséges húzza meg az erősítő csavarokat.



Rendeltetés szerű használat:

Mindig gondosan nyissa és zárja az ablakot. A használat során figyeljen a kilincs helyes állására:

- Kilincs függőlegesen lefele áll: az ablakszárny zárva
- Kilincs vízszintesen áll: az ablakszárny nyitva
- Kilincs függőlegesen felfelé áll: az ablakszárny bukó állásban nyitva van

Tipp:

Elfordulhat, hogy a kilincs hibás állása miatt az ablakszárny bukó állásnál még fordulni tud. Aggodalomra nincs ok, mert a biztonsági olló fent biztonságosan megtartja azt. Állítsa felfelé a kilincset, nyomjon rá még egyszer és zárja be az ablakot. Ablaka így ismét szabályosan működtethető.

Okosan szellőztetni:

A rendszeres szellőztetés szabályozza a levegő páratartalmát és kellemes légkört biztosít. Mivel a levegőcserével nem veszítünk értékes energiát, javasoljuk a rövid ideig tartó, ám intenzív szellőztetést. Ekkor vegye le a fűtést. Tárja ki az ablakokat napi két vagy három alkalommal, hogy huzat legyen. Ezzel az ún. „sokk” szellőztetéssel csupán néhány perc alatt lezajlik a légtér levegőcseréje anélkül, hogy a lakás hőtárolója (falak/fűtőtestek/bútorok) kihüljön. Különösképpen a magas páratartalmú helyiségekben.

Kondenzvíz az ablakfelületen?

Az ablakfelületek bepárásodhatnak, ha a környező levegő páratartalma magas és az üveg hűvösebb, mint a levegő. Ha a modern hőszigetelt üvegeknél ez a jelenség a külső, időjárás által érintett oldalon jelenik meg, az jó jel: a szigetelő hatás a többrétegű üvegezés miatt annyira jó, hogy a külső üveg nem forrósodik fel, a benti meleg nem jut ki. A még jobb szigetelésnek köszönhetően az üvegfelület hőmérséklete közel olyan magas, mint a szobahőmérséklet.

Tipp:

Ahhoz, hogy az esetleges heves esőzések során vagy bukó állásnál a kerethoronyba bekerülő víz azonnal elvezetésre kerüljön, ún. vízelvezető nyílások vannak kialakítva. Ezeket kérjük, rendszeresen ellenőrizzék, hogy ne legyenek eltömődve. Szükség esetén távolítsa el az eltömődést.